


— TIR SPORTIF —

— DEFENSE —

— CHASSE —



X 51 Bis — Calibre 22 L.R. (Ref. 1121 X 51 Bis)

LABEL **BEAUTE INDUSTRIE**



CARABINE automatique

Calibre 22 Long Rifle

MOD.


X-51 bis

UNIQUE




BREVETE
FRANCE ET ETRANGER

X-51 bis



PERSPECTIVE ECLATEE DES PIECES CONSTITUTIVES



DEMONTAGE

CANON - CROSSE : dévisser à la main la vis 5200. Tirer simultanément le canon 1 et la crosse 2 suivant les flèches A et B.

CULASSE : amener la culasse 0300 en butée contre le support 0400 - Soulever et dégager vers l'avant - Retirer l'ensemble ressort récupérateur 1300.

PERCUTEUR : refouler la goupille 0700 - Retirer le percuteur 0500 vers l'arrière.

CHARGEUR : appuyer sur le poussoir 2700.

Retirer vers le bas le chargeur 3000.

Remontage : opérer en sens inverse.

AVANTAGES

MANIABILITE exceptionnelle par l'équilibre de ses masses. Démontage en quelques secondes. Nettoyage facile, de l'ensemble de l'arme.

PIECES PRINCIPALES : ACIER (usinage dans la masse)

WISEES : Hausse type MAUSER

- Avec Dioptré-Match } fixation par queue
- Avec lunette } d'aronde sur boîtier.

TIR AUTOMATIQUE : positionner dans son logement et visser le bouton moleté 6100.

— Armer manuellement avec la tige 1600.

— Tir : presser sur la détente.

TIR SEMI-AUTOMATIQUE : dévisser le bouton moleté 6100.

— Armer manuellement avec la tige 1600, le piston 5900 arrête la culasse.

— Abaisser manuellement le bouton 6100.

— Tir : presser sur la détente.

SURETES

a) **Sûreté automatique 6400 :**

- le retrait du chargeur 3000 provoque le blocage du mécanisme de départ.


b) **Sûreté manuelle 4400 :**

- Pousser transversalement vers la droite la sûreté ce qui entraîne le blocage du mécanisme de départ.


- **Position " Feu " :** point rouge apparent.

a) **Indicateur d'armement 5600 :**

- Apparaît devant le doigt du tireur dès lors que le chien n'est pas " armé ".



1° Retirer la planchette de hausse




2° Faire coulisser le curseur

CORRECTION VERTICALE DE LA VISEE




3° Visser ou dévisser la vis d'appui (1 tour correspond à un déplacement de tir de 3 cm à 50 m).




CORRECTION LATERALE DE LA VISEE

Déplacer le cran de mire (1 tour correspond à un déplacement de tir de 4/5 cm à 50 m).

EXEMPLE DE CORRECTION



Pour tirer vers le bas et à gauche, agir sur les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.



Visée

— Hausse à curseur, type MAUSER —

N'utiliser pour la chasse que le **chargeur spécial, à 2 coups** (Réf. 1 123-1), tous autres chargeurs de capacité supérieure sont interdits en France (pour la chasse seulement)

X-51 bis

automatique



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR HORS TOUT (arme montée) 1.030 mm
 LONGUEUR HORS TOUT (arme démontée) 700 mm
 LONGUEUR DU CANON 600 mm
 LONGUEUR DE LA LIGNE DE VISEE 520 mm
 CARTOUCHE Calibre 22 LR
 CAPACITE DES CHARGEURS 2, 5, 10 coups
 POIDS DE L'ARME (chargeur vide) env. 2700 g
 TIR facultatif : automatique ou semi-automatique.

WISEES : **Hausse** type MAUSER
Dioptre micrométrique.
Lunette.

SUPPORT DE MECANISME


BOITIER DE CULASSE
 CULASSE

ACIER - Usinés dans la masse

CANON : extrémité filetée pour adaptation d'un silencieux
 SURETES - **Manuelle**, par blocage de la détente.
Automatique, par retrait du chargeur.
Indicateurs d'armement, par levier apparent.

CROSSE ET FUT en noyer de luxe, verni mat.


GRENADIERE PORTE-COURROIE : avant, arrière.



VO/79

U.I.T.
 Vitesse Olympique
 Réf. 622 VO

(Droitier ou gaucher)



DES-69 U.I.T. Standard


Réf. 520 DES




T. 66 MATCH U.I.T. Standard

Réf. 5122 Match

U.I.T. **BIATHLON T. 791**



Réf. 6121 BIATHLON




Dioptre « Micro-Match »
 UNIQUE (Réf. 5-121-13)

T. DIOPTRA



22 L.R.
 Réf. 3121 Dioptre ou 22 magnum
 Réf. 4131 Dioptre



Lunette de visée
 UNIQUE 4x32 (Réf. 6010)



Silencieux à vis

N'est pas autorisé pour la chasse ni la destruction des nuisibles (en France)



T. AUDAX 22 L.R.
 Réf. 3119 Audax

autres fabrications

tir

— CARABINES à répétition —

chasse

MANUFACTURE D'ARMES DES PYRÉNÉES FRANÇAISES

64700 HENDAYE (P.-A.) FRANCE - Tél. (59) 20-71-93 - Télégrammes: UNICARMES
 Télex : UNICARM 540.280 F